



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

С.Л. Токушева

31 октября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательная организация
- 1.2. Адрес объекта 628155, с. Тегги, ул. Тажная, 18 «А», Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4167,1 кв.м
 - часть здания этаж (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10800 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2022, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет, *капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Тегинская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Тегги, ул. Тажная, 18 «А», Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) комитет образования администрации Березовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева, 32, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, obrazbrz@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирский транспорт не используется,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет м
- 3.2.2 время движения (пешком) нет мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И
(О, Г, С, У), ДУ (К) _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и другие МГП)

4.4.4 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)
требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объектов)
требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата
не размещена _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» октября 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ___ от «31» октября 2024 г.
3. Решения Комиссии о создании паспорта доступности ОСИ, приказ № 210-О от 31.10.2024 г.

Руководитель
рабочей группы директор школы Токушева С.Л. _____ (подпись)
(должность, ФИО)

Члены
рабочей группы зам. директора по АХЧ Сюмина С.С. _____ (подпись)
(должность, ФИО)

заместитель директора Катрычева Н.И. _____ (подпись)
(должность, ФИО)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Тегинская СОШ»

С.Л. Токушева

31 октября 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 628155, ул. Таежная, 18 «А», с. Теги, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 4167,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10800 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2022 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Тегинская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул. Таежная, 18 «А», с. Теги, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление): Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.10.2022 г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации Березовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева, 32, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, obrazbrz@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирский транспорт не используется
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

- 3.2.2 время движения (пешком): нет
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 3.2.4 Перекрестки: нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОУ;

Б - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен;

Н - недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

(рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП (установка шумоизоляции, тактильных указателей)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП (установка тактильных указателей)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (установка тактильных указателей, приобретение и установка индукционных петель)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП установка тактильных табличек, указателей)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
С.Л. Токушева, директор МАОУ «Тегинская СОШ», раб. Тел. 8(34674)44-2-35

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»
Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Теги, ул. Тасжная, 18 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			размеры калитки 1520*1500 мм	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)	Установить информацию на входе	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Тротуарная плитка соответствует ширине 1500 мм	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)	Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			нет	ДЧ-И (Г)		
1.4	Пандус (наружный)	есть			Нет	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)		
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Нет	ДУ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
размеры калитки 1520*1500 мм	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)			Ширина калитки прохода должна быть не менее 0,9 м. Запрещены турнике и непрозрачные калитки 2,5 см (по СП 59.13330-1,5 см). Нанести тактильные средства, значимые

				для инвалидов, в т.ч. по зрению
Тротуарная плитка соответствует ширине 1500 мм	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)			Нанесение тактильной рельефной разметки на пешеходной дорожке. Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия (СП 59.13330.2012, «СП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений»).

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Тегги, ул. Таежная, 18 «А»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для ипвали да (категория)	Содержа-ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не адаптирована для МГН	ДУ (Г)	нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку у центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Адаптирована частично для МГН	ДУ (Г)		
2.4	Дверь (входная)	есть			Противопожарная металлическая дверь, проход 1560 мм	ДУ (Г)		
2.5	Тамбур	есть			Частично адаптированы для МГН	ДУ (Г)		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично адаптировано для МГН	ДУ (Г)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДУ			Текущий ремонт
Пандус (наружный)	ДУ			
Входа (входов) в здание	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Тегин, ул. Тасжная, 18 «А»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			Зона адаптирована не для всех групп МГН	ДЧ (Г)		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет	ДЧ		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	ДУ		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не адаптированы для всех МГН	ВНД		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптированы для всех МГН	ВНД		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Тегн, ул. Таежная, 18 «А»

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			адаптирована не для всех групп МГН	ДУ (Г)	Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефным и знаками СНиП 3.61	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			адаптирована не для всех групп МГН	ДУ (Г)	Не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН		Адаптировать для всех МГН	Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	------------------------------	--	---------------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптировать для всех МГН по ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения»

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01 от «31» октября 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 31 » октября 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»
Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Тегин, ул. Таежная, 18 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			нет	А		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Не адаптирована для МГН – не соответствует ГОСТ входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни, нет тактильной разметки	ВНД (Г/К/О/С/У)		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (Г/К/О/С/У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»
Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Тегин, ул. Таежная, 18 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			нет	А		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Не адаптирована для МГН – не соответствует ГОСТ входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни, нет тактильной разметки	ВНД (Г/К/О/С/У)		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (Г/К/О/С/У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптировать санитарно-гигиенические помещения для всех групп МГЕ, СП 59.13330.2012; «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа»
Адрес объекта: 628155, ХМАО – Югра, Березовский район, с. Тегги, ул. Тасжная, 18 «А»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	нет			Не в полном объеме адаптирована для МГН	ВНД (Г/К/О/С/У)	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в т.ч. по зрению	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Акустические средства	нет			Не адаптирована для МГН	ВНД (Г/К/О/С/У)	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению	Индивидуальное решение с ТСР
5.3	Тактильные средства	нет			Не в полном объеме адаптирована для МГН	ВНД (Г/К/О/С/У)	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично адаптирована для МГН	ВНД (Г/К/О/С/У)	Адаптировать для всех МГН	Обеспечить доступность и безопасность для всех МГН

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

******указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **выполнить в комплексе монтаж визуальных, акустических и тактильных средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**